



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Πληροφορίες: Α. Παπαδόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 81 44 450

Αγ. Στέφανος, 21/1/2015  
Αριθ. Πρωτ.: - 1622-

ΠΡΟΣ  
τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης Προϋπολογισμού ο.ε. 2014 για την Επισκευή – Συντήρηση των Μηχανημάτων Έργου (1) ΜΕ 56384 μάρκας CASE 580S και (2) ΜΕ 122412 μάρκας KOMATSU, στα Πλαίσια της Επείγουσας Απευθείας Ανάθεσης Συντήρησης Χωματουργικών Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Διονύσου (339/2014 ΑΟΕ)

**ΣΧΕΤΙΚΟ:** 339 / 2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα:

1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

2. Με την 339/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε απευθείας ανάθεση στην εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε. για την επισκευή και συντήρηση των εννέα (9) χωματουργικών μηχανημάτων έργου του Δήμου για τις βλάβες και ανάγκες συντήρησης που έχουν αναφερθεί στην 339/2014 ΑΟΕ και για ευκολία αναζήτησης παρατίθενται ακολούθως.

I. Μηχάνημα μάρκας CASE ανευ πινακίδων: ακίνητοποιημένο λόγω βλάβης στην εντολή κίνησης. Επίσης χρειάζεται service.

II. ΜΕ 59570 μάρκας CASE 590: ακίνητοποιημένο λόγω σαζμάν. Χρειάζεται service.

III. ΜΕ 88139 μάρκας JCB: ακίνητοποιημένο λόγω πίσω διαφορικού και κεντρικού άξονα κίνησης. Επίσης χρειάζεται service, ελαστικά, ακρόμπαρα και φρένα.

IV. ΜΕ 62344 μάρκας FODERIL: ακίνητοποιημένο λόγω διαρροής νερού και πίσω μπουμάς. Επίσης χρειάζεται service.

V. ΜΕ 84683 μάρκας CASE 40XT: Με σοβαρό πρόβλημα. Χρειάζεται έλεγχο ντιζών κίνησης, service, ελαστικά και αλλαγή εμπρός παρμπρίζ.

VI. ΜΕ 122412 μάρκας KOMATSU: Με σοβαρό πρόβλημα. Χρειάζεται έλεγχο λόγω υψηλής θερμοκρασίας λειτουργίας και service.

VII. ΜΕ 56384 μάρκας CASE 580S: Με σοβαρό πρόβλημα. Χρειάζεται τσιμούχα μπουκάλας και service.

VIII. ΜΕ 84682 μάρκας CASE 580SLE: Χρειάζεται service και ελαστικά.

IX. ΜΕ 84681 μάρκας FODERIL: Χρειάζεται service και δύο τζάμια.

3. Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ξεκίνησε την επισκευή των βλαβών στα ανωτέρω μηχανήματα έργου ως εξής:

I. στο μηχάνημα ΜΕ 56384 μάρκας CASE 580S έγινε ωρομετρικό service και αλλαγή ενός μαρκουτσιού.

Κόστος υλικών 868,30 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Κόστος εργασίας 332,10 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Εκκρεμεί αλλαγή πυροδακτύληδων συστήματος διεύθυνσης, αλλαγή πυροδακτύληδων εξάρτησης εκσκαφής, ηλεκτρολογικός έλεγχος και αλλαγή φλοτέρ ρεζερβουάρ (όπως είχε αναφερθεί στην εισήγηση με αρ. πρωτ. 37932/1.12.2014).

- II. στο μηχάνημα ΜΕ 122412 μάρκας KOMATSU έγινε ωρομετρικό service.  
Κόστος υλικών 647,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.  
Κόστος εργασίας 332,10 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.  
Εκκρεμεί ο έλεγχος λόγω υψηλής θερμοκρασίας.

Η συνολική δαπάνη των ανωτέρω υλικών και εργασίας ανήλθε σε 2.180,10 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και σχετικά επισυνάπτονται τα σχετικά τιμολόγια και προσφορές της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Παρακαλούμε για την έγκριση της δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης (2.180,10 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με χρέωση του Κ.Α. 70.6264.0001 με την ονομασία «Συντήρηση και Επισκευή Μηχανημάτων Έργου για την Αντιμετώπιση Συνεπειών Φυσικών Καταστροφών».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ

	Συντάκτης	Προϊστάμενος Υδρευσης και Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας	Προϊστάμενη Καθαριότητας & Ανακύκλωσης	Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
Όνομ/μο		Π. Αγγελίδης	Γ. Ροκίδη	Α. Παπαδόπουλος
Υπογραφή				
Ημερ/νία				