



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Απόστολος
Τηλέφωνο: 210 81 44 450

Αγ. Στέφανος, 20/6/2014
Αριθ. Πρωτ.: - 20678-

ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Πιεστικού Αντλητικού Συγκροτήματος Τύπου Booster σε Υπόγειο Φρεάτιο στην Οδό Θεμιστοκλέους στη Δημοτική Ενότητα Διονύσου

Σύμφωνα:

1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

2. Με το με αρ. πρωτ. 20482/19.6.2014 έγγραφο της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, γίνεται αναφορά στο συμβάν της Παρασκευής 13 Ιουνίου 2014 και ώρα 12 το μεσημέρι όπου ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου, κ. Αγγελίδης Παναγιώτης, ειδοποιήθηκε από κατοίκους της περιοχής Αναγέννησης (στις οδούς Θεμιστοκλέους, Ιπποκράτους και Αθηνάς) της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου ότι δεν είχαν νερό.

Ο κ. Αγγελίδης ζήτησε άμεσα από τον υδραυλικό της Δημοτικής Ενότητας, κ. Χανιώτη Φώτη, να μεταβεί επί τόπου για να διαπιστώσει το πρόβλημα.

Ο κ. Χανιώτης πήγε και ενημέρωσε ότι δεν λειτουργούσε το πιεστικό συγκρότημα τύπου booster, παρά τις προσπάθειες επανεκκίνησης που κατέβαλε, που βρίσκεται σε υπόγειο φρεάτιο της οδού Θεμιστοκλέους και τροφοδοτεί τις προαναφερθείσες περιοχές.

Επειδή οι υδραυλικοί του Δήμου δεν γνωρίζουν και ούτε μπορούν να επισκευάζουν τα εν λόγω μηχανήματα, ειδοποιήθηκε και ενημερώθηκε για το πρόβλημα ο κ. Δεληγιάννης Σωτήρης, ιδιώτης τεχνικός ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, προκειμένου να μεταβεί επί τόπου για την ακριβή διάγνωση και επισκευή της βλάβης.

Ο κ. Δεληγιάννης μετέβει επί τόπου την ίδια μέρα στις 4 το απόγευμα και διαπίστωσε ότι το αντλητικό συγκρότημα είχε βραχυκύκλωμα καθώς επίσης το inverter του είχε καεί.

Επειδή ο δήμος είχε εφεδρικό αντλητικό συγκρότημα στην αποθήκη του, οι υδραυλικοί το προσκόμισαν επί τόπου και ο κ. Δεληγιάννης προμήθευσε καινούργιο inverter και κατόπιν έκανε την αποξήλωση του χαλασμένου και την εγκατάσταση και σύνδεση του καινούργιου αντλητικού καθώς και του inverter, και η περιοχή εφοδιάστηκε με νερό στις 8 το βράδυ.

Επειδή όμως δεν υπάρχει πλέον καμμία εφεδρία για το εν λόγω αντλητικό συγκρότημα και το inverter του, πρέπει ο Δήμος να επισκευάσει ή αντικαταστήσει άμεσα, ανάλογα με τη βλάβη που υπάρχει, το χαλασμένο αντλητικό συγκρότημα και το inverter.

Για όλα τα ανωτέρω ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή ο κ. Κοντάκης Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος ενέκρινε όλες τις ενέργειες αποκατάστασης της βλάβης που έγιναν και έδωσε εντολή στον κ. Δεληγιάννη Σωτήρη για την επισκευή – αντικατάσταση του χαλασμένου αντλητικού συγκροτήματος και inverter το συντομώτερο δυνατόν.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την απευθείας ανάθεση επισκευής της βλάβης του πιεστικού αντλητικού συγκροτήματος τύπου booster σε υπόγειο φρεάτιο στην Οδό Θεμιστοκλέους της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου, στον ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστημάτων ύδρευσης κ. Δεληγιάννη Σωτήρη.

Το ακριβές κόστος θα κοινοποιηθεί στο Δήμο από τον κ. Δεληγιάννη με την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής του αντλητικού συγκροτήματος και κατόπιν θα κοινοποιηθεί στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να γίνει η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της σχετικής πίστωσης για την εξόφλησή της (ΠΑΥ/2014) με χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0005 με ονομασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασιών και Δεξαμενών».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

	Συντάκτης	Προϊστάμενος Ύδρευσης και Πρασίνου	Προϊστάμενη Καθαριότητας & Ανακύκλωσης	Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
Όνομ/μο		Π. Αγγελίδης		Α. Παπαδόπουλος
Υπογραφή				
Ημερ/νία				