



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες: Α. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 210 800 48 30, 62 15 497

Αγ. Στέφανος, 24/11/2014
Αριθ. Πρωτ.: - 37228 -

ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Αντλητικού Πιεστικού Συγκροτήματος στην Οδό Λυκαβηττού της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης

Σύμφωνα:

1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

2. Με το με αρ. πρωτ. 32221/7.10.2014 έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, έγινε γνωστό ότι σημειώθηκε βλάβη ενός πιεστικού αντλητικού συγκροτήματος στη δεξαμενή πόσιμου νερού της οδού Λυκαβηττού, το οποίο στέλνει πόσιμο νερό στον οικισμό Ανθέων και στη δεξαμενή πόσιμου ύδατος της οδού Σάμου της δημοτικής ενότητας Άνοιξης με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο χώρος του αντλιοστασίου – βανοστασίου.

Επειδή ο Δήμος δεν διαθέτει τεχνικό προσωπικό εγκαταστάτες - συντηρητές ηλεκτρομηχανολογικών – υδραυλικών εγκαταστάσεων, ύστερα από την άμεση ενημέρωση για το συμβάν, και τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας κ. Αναστάσιου Μπάση, ειδοποιήθηκε ο ιδιώτης τεχνικός ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστημάτων ύδρευσης κ. Δεληγιάννης Σωτήρης προκειμένου να μεταβεί επί τόπου και να ελέγξει το πρόβλημα που παρουσιάστηκε.

Πράγματι ο κ. Δεληγιάννης πήγε επί τόπου την επόμενη ημέρα και στη συνέχεια ενημέρωσε το Δήμο ότι υπήρχε διαρροή νερού από την έξοδο της μίας εκ των τεσσάρων αντλιών (λόγω φθαρμένης φλάντζας) του πιεστικού συγκροτήματος, ενώ ακόμη δύο από τις ανωτέρω τέσσερις αντλίες έχαναν νερό από το μηχανικό τους στυπιοθλίπτη (στεγανό).

Πλέον τούτων διαπίστωσε ότι οι κινητήρες των αντλιών κάνουν θόρυβο, με αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαία η αντικατάσταση των ρουλεμάν τους προκειμένου να μη καούν οι κινητήρες τους.

Επίσης ενημέρωσε ότι το κόστος επισκευής των εν λόγω αντλιών (μάρκας GRUNFOS) δεν μπορεί να προσδιοριστεί διότι αυτές, λόγω παλαιότητας, πρέπει να αποξηλωθούν προκειμένου να προσδιοριστούν οι κωδικοί (και συνεπώς το κόστος) των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή τους, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει μακροσκοπικά.

Επειδή η λειτουργία του εν λόγω πιεστικού συγκροτήματος είναι απαραίτητη για την επαρκή πίεση του νερού στην περιοχή Ανθέων και την τροφοδοσία της δεξαμενής της οδού Σάμου της Δ.Ε. Άνοιξης, και επειδή η επισκευή του χαλασμένου πιεστικού αντλητικού συγκροτήματος μπορεί να γίνει μόνο από εξωτερικό συνεργείο και όχι από τους υδραυλικούς του δήμου, ο κ. Αντιδήμαρχος έδωσε προφορική εντολή στον κ. Δεληγιάννη Σωτήρη για την άμεση επισκευή με βάση όσα προαναφέρθηκαν.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την απευθείας ανάθεση αποκατάστασης της βλάβης του πιεστικού αντλητικού συγκροτήματος της οδού Λυκαβηττού της Δ.Ε. Άνοιξης στον

ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστημάτων ύδρευσης κ. Δεληγιάννη Σωτήρη.

Το ακριβές κόστος θα κοινοποιηθεί στο Δήμο από τον κ. Δεληγιάννη με την ολοκλήρωση των εργασιών και κατόπιν θα κοινοποιηθεί στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να γίνει η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της σχετικής πίστωσης με χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0005 με την ονομασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και Δεξαμενών».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ

	Συντάκτης	Προϊστάμενος	Διευθυντής	
Όνομ/μο		Π. Αγγελίδης	Α. Παπαδόπουλος	
Υπογραφή				
Ημερ/νία				