



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πληροφορίες: Α. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 210 81 44 450

Αγ. Στέφανος, 20/3/2015
Αριθ. Πρωτ.: - 7496 -

ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Απευθείας Ανάθεση Αντικατάστασης Χλωριωτή στη Γεώτρηση Αγίας Σωτήρας και Συντήρησης των Εγκαταστάσεων Χλωρίωσης των Γεωτρήσεων Ιππικού Ομίλου, Αγίας Σωτήρας και Γηπέδου της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου

Σύμφωνα:

1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

2. Η Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου, στα πλαίσια των τακτικών ελέγχων που πραγματοποιεί για την καλή λειτουργία κρίσιμων εγκαταστάσεων για την υδροδότηση του Δήμου, διαπίστωσε τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015 ότι δεν λειτουργούν οι δοσομετρικές αντλίες χλωρίωσης (χλωριωτές) του αντλούμενου νερού, που χρησιμοποιείται ως πόσιμο, στις γεωτρήσεις του Ιππικού Ομίλου και της Αγίας Σωτήρας της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας.

Επειδή ο Δήμος δεν διαθέτει τεχνικό προσωπικό εγκαταστάτες - συντηρητές ηλεκτρομηχανολογικών – υδραυλικών εγκαταστάσεων, ύστερα από άμεση ενημέρωση για το συμβάν και τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας κ. Αναστάσιου Μπάση, ειδοποιήθηκε η εταιρία IV DIAGNOSTICS Μ.Ε.Π.Ε. προκειμένου να μεταβεί επί τόπου και να ελέγξει τους χλωριωτές.

Τεχνικός της εν λόγω εταιρίας πήγε επί τόπου και στη συνέχεια ενημέρωσε το Δήμο ότι και οι δύο χλωριωτές ήταν χαλασμένοι και χρειαζόταν αντικατάσταση και ότι έπρεπε να γίνει έλεγχος και συντήρηση όλων των εξαρτημάτων έκαστης εγκατάστασης χλωρίωσης.

Κατόπιν τούτου, ο κ. Αντιδήμαρχος έδωσε προφορική εντολή στην εταιρία για την άμεση αποκατάσταση των βλαβών με την αντικατάσταση των χλωριωτών και την αναγκαία συντήρηση.

Κατόπιν τούτου, η εταιρία IV DIAGNOSTICS Μ.Ε.Π.Ε.

- ο εγκατέστησε έναν (1) καινούργιο χλωριωτή που παρέλαβε από την αποθήκη του Δήμου στην γεώτρηση του Ιππικού Ομίλου, χωρίς δαπάνη για το Δήμο,
- ο προμήθευσε έναν (1) καινούργιο χλωριωτή και τον τοποθέτησε στην γεώτρηση της Αγίας Σωτήρας, και
- ο έλεγξε και συντήρησε, ανάλογα με τις ανάγκες, όλα τα μέρη κάθε εγκατάστασης χλωρίωσης, με βάση τη συνημμένη προσφορά της (έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και γειώσεων, έλεγχος επιτηρητών ροής και ρύθμιση της δοσομέτρησης, καθαρισμός – αντικατάσταση βαλβίδων αναρόφησης – κατάθλιψης, έλεγχος διαρροών και αντικατάσταση προβληματικών διασυνδετικών εξαρτημάτων, εξακρίβωση σωστής δοσολογίας υποχλωριώδους νατρίου και διόρθωσή της, κλπ).

Με βάση την προσφορά της εταιρίας το κόστος ανέρχεται σε 1.715,00 € πλέον ΦΠΑ, δηλαδή συνολικά σε 2.109,45 €.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για

- ο την απευθείας ανάθεση αντικατάστασης ενός χαλασμένου χλωριωτή με καινούργιο στη γεώτρηση της Αγίας Σωτήρας της δ.ε. Σταμάτας και την απευθείας ανάθεση ελέγχου και συντήρησης των εγκαταστάσεων χλωρίωσης στις γεωτρήσεις Ιππικού Ομίλου, Αγίας Σωτήρας και Γηπέδου της δ.ε. Σταμάτας στην εταιρία IV DIAGNOSTICS Μ.Ε.Π.Ε.,
- ο την έγκριση της συνολικής δαπάνης 2.109,45 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, για τις ανωτέρω προμήθειες και εργασίες, και
- ο τη διάθεση ισόποσης πίστωσης 2.109,45 € και την εξόφλησή της (ΠΑΥ/2015) με χρέωση ποσού 817,95 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) στον Κ.Α. 25.7131.0009 με ονομασία «Προμήθεια Χλωριωτών» (CPV είδους 42122230-01) και ποσού 1.291,50 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) στον Κ.Α. 25.6262.0005 με τίτλο «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και Δεξαμενών» (CPV είδους 45259000-7).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ

	Συντάκτης	Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ύδρευσης	Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
Όνομ/μο		Π. Αγγελίδης	Α. Παπαδόπουλος
Υπογραφή			
Ημερ/νία			

Εσωτερική Διανομή

1. Τμήμα Λογιστηρίου